


門 真 の 名 所 旧 跡 探 訪

国指定天然記念物 薫蓋樟（門真市 三島神社）



門真在住の方なら薫蓋樟と言う名前をご存知の方も多いのではないかと思います。しかしながら、実際に見られた方は少ないのではないのでしょうか？

先日、日経新聞土曜日生活情報版(NIKKEIプラス1)に掲載された何でもランキング「訪ねたい神秘的な巨樹」に門真の薫蓋のクスが9位にランクインしました。門真に巨樹？記事を見てもピンと来ない私は、早速見学に行ってまいりました。幹廻りは約12.5m 高さ約25m、樹齢は何と1000年以上岩と見間違ふような巨大なクスノキ。近くで見るとすごい迫力で圧倒されました。

根元には、薫蓋樟の由来である幕末の公家、千種有文の碑文が刻まれており、歴史の勉強にもなり、またパワーを授かったような気がします。

皆さんも一度見に行かれてはどうでしょうか？

NIKKEIプラス1何でもランキング「訪ねたい神秘的な巨樹」ベスト10

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 第1位 縄文杉(鹿児島県) | 第2位 縁結びのカツラ(北海道) |
| 第3位 北金ヶ沢のイチョウ(青森県) | 第4位 蒲生の大クス(鹿児島県) |
| 第5位 称名寺のシイノキ(宮城県) | 第6位 命主社のムクノキ(島根県) |
| 第7位 首里金城の大アカギ(沖縄県) | 第8位 安久山の大シイ(千葉県) |
| 第9位 薫蓋樟(大阪府) | 第10位 言問の松(北海道) |
| | 第10位 杉の大杉(高知県) |

木工教室にご参加いただきありがとうございました。



今年も恒例の木工教室を8月26日(日)に開催いたしました。快晴でうだる様な暑さの中、たくさんのご来場をいただきスタッフ一同感謝の気持ちで一杯です。当日皆様からお預かりした募金は、全額門真市に寄付させていただきました。ご協力いただいた皆様に、あらためて御礼申し上げます。



今後も住まいづくりに関するイベントを企画してまいりたいと思いますので、皆様のご参加をお待ちいたしております。

す ま い の メ ン テ ナ ン ス 情 報

西日本は今年も爆弾低気圧による大雨で大変な被害が出ていますが、皆さんのお宅は大丈夫でしたでしょうか？

屋根の色褪せや塗装面の剥がれは住まいのメンテナンスのSOSサインです。外壁のクラックやコーキング切れは雨漏りの原因になりやすいので、早期発見適切な対処が必要です。年に最低一度は家の周りを確認しましょう。

屋根材 カラーベスト



30倍スコープ
拡大写真

彩色セメント系の屋根材は表面塗膜によって防水性能を保っています。商品によっては10年以内に塗装面の色褪せや剥がれが出てくるものもあり、そのままにしておくと、雨漏りや住まいの劣化を進行させる原因になります。


外壁材 サイディング



要注意！
雨の侵入箇所

コーキング切れ

外壁クラック



雨漏り相談所ー住まいの駅外装ショールームー



屋根・外装材のサンプルや施工例写真を展示しております。
AGCフッ素塗装や塗る断熱材ガイナなど新素材扱ってます。

今年もたくさんの雨漏れ相談が寄せられました。ハシゴで屋根に上ったり、散水試験をしたり、小屋裏にもぐったりなど・・・

雨漏れは原因を特定し、根本的な処置を行わないとその場しのぎの補修では再発の可能性が高くなります。

住まいの駅では、屋根・外壁工事のプロ集団シモダのスタッフが対応させていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。

また、施工後毎年定期訪問をさせていただいておりますのでアフターサービスも万全！リフォーム瑕疵保険の取扱いも行っております。